

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 19»
Яркова Е.В./
«15» августа 2016 г.



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»

1.2. Адрес объекта

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее трехэтажное здание, 5722,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания

1982 год постройки, капитальный ремонт не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – 2017 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения),

Полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»; краткое наименование: МБОУ «СОШ № 19»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

Государственная собственность

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Муниципальная принадлежность

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования Администрации МО «Северодвинск»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А, тел.: 8 (8184) 56-15-11 e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг

Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями зрения, слуха, умственного развития

2.6. Плановая мощность:

700 обучающихся

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Ближайшая автобусная остановка – ул. Бутомы, далее пешком 700 м

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, неровности дороги (ямы, выбоины)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У)	1,2	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,У,О)	3,4	1

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У)	Прил. № 2	

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд, установить указатели направления движения, необходимо предусмотреть места отдыха на путях движения к главному входу, необходимо предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м

Входы в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, восстановить ступени на одном из крылец, предусмотреть на них нескользкое покрытие, установить горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях.

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить бортики на боковых краях ступеней.

Зоны целевого назначения: организовать в кабинетах зону для кресла-коляски, предусмотреть в актовом зале места для инвалидов.

Санитарно-гигиенические помещения: установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	индивидуальное решение с ТСР

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

До 2025 года, по мере поступления денежных средств в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» августа 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № 2 от «11» августа 2016 г.
3. Решения Комиссии МБОУ «СОШ № 19» от «11» августа 2016 г.

У Т Б Е Р Ж Д А Ю
Директор МБОУ «СОШ № 19»
Яркова Е.В./
«15» августа 2016 г.



**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»

1.2. Адрес объекта

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее трехэтажное здание, 5722,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания

1982 год постройки, капитальный ремонт не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – 2017 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения),

Полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»; краткое наименование: МБОУ «СОШ № 19»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

Государственная собственность

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Муниципальная принадлежность

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования Администрации МО «Северодвинск»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А, тел.: 8 (8184) 56-15-11 e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг

Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями зрения, слуха, умственного развития

2.6. Плановая мощность:

700 обучающихся

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшая автобусная остановка – ул. Бутомы, далее пешком 700 м

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, неровности дороги (ямы, выбоины)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий,

		капитальный)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 19»
Средняя общеобразовательная школа № 19
«15» августа 2016 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № 2**

МБОУ «СОШ № 19»

«11» августа 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»

1.2. Адрес объекта

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее трехэтажное здание, 5722,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания

1982 год постройки, капитальный ремонт не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – 2017 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения),

Полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»; краткое наименование: МБОУ «СОШ № 19»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг

Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшая автобусная остановка – ул. Бутомы, далее пешком 700 м

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, неровности дороги (ямы, выбоины)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У)	1,2	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,У,О)	3,4	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДП-И (У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,Г,У)		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДП-И (К,О,Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У)	Прил. № 2	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд, установить указатели направления движения, необходимо предусмотреть места отдыха на путях движения к главному входу, необходимо предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м

Входы в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, восстановить ступени на одном из крылец, предусмотреть на них нескользкое покрытие, установить горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях.

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить бортики на боковых краях ступеней.

Зоны целевого назначения: организовать в кабинетах зону для кресла-коляски, предусмотреть в актовом зале места для инвалидов.

Санитарно-гигиенические помещения: установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

До 2025 года, по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
да

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 1 л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ | на 6 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |
| 7. Пути движения к объекту | на 1 л. |
| 8. План территории школы | на 1 л. |
| 9. Фото пандуса (наружного) | на 1 л. |

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по АХР и ОТ Суханова Ю.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ВР Жиганова В.В.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Учитель физкультуры Выдрина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Учитель информатики Ившина Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Учитель физкультуры Гордеева В.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Председатель МОО «СГОИ» Мокроусова О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией
(название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней
общеобразовательной школы № 19», г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	-	1. Отсутствие знака доступности учреждения 2. Отсутствие информационных стендов	К,О,С	Необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	-	1. Отсутствие указателей направления движения к главному входу 2. Отсутствие мест отдыха через 150 м	К,О	Установить указатели направления движения; Необходимо предусмотреть места отдыха	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	О,С	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К, О	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	1. Отсутствие автостоянки и парковки	К,О, Г, У, С	Необходимо предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м	
1.6	Общие требования к зоне				-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И (Г,У)	1,2		Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности территории, прилегающей к зданию (участок) определено как ДП-И (Г,У). Нормативам соответствуют отдельные функциональные зоны:

- Ширина ворот составляет 300 см;
- Ширина полосы движения 250 см;
- Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров ровное, из твердых материалов, шероховатое.

Возможна организация помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 19», г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3		1. Отсутствие рельефных тактильных полос перед маршем вверх и вниз 2. Отсутствие желтой контрастной окраски первой и последней ступеней 3. Разрушение ступеней на одном из крылец 4. Отсутствие нескользкого покрытия на одном из крылец 5. Отсутствие горизонтального завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	- Рельефные тактильные полосы установить - Желтую контрастную окраску предусмотреть - Ступени на одном из крылец восстановить - Нескользящее покрытие предусмотреть - Установить горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием	
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	1	Замечаний нет	К,О	-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет	К,О, С	-	
2.4	Дверь (входная)	есть			1. Отсутствие на дверях и дверных наличниках яркой контрастной маркировки	С	Предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях	

2.5	Тамбур	есть			Замечаний нет	К	-	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (К,Г,У,О)	3,4	1	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входов в здание определено как ДП-И (К,Г,У,О). Нормативам соответствуют отдельные функциональные зоны:

1. Установлен пандус (наружный), соответствующий требованиям
2. Габариты тамбура 220x180, двери распашные, ширина проема в свету 90 см, высота порога 1,4 см
3. Габариты входной площадки 220x250 см, высота площадки 100 см, поручни (ограждение), нескользкое покрытие и навес присутствуют.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 19», г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, не имеют тактильных предупреждающих указателей.	С	- установить предупреждающие указатели	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			1. Отсутствие рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз; 2. Отсутствие желтой контрастной окраски крайних ступеней; 3. Поручни установлены только с одной стороны. 4. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам не имеют бортики	О,С	Предусмотреть рельефную тактильную полосу - Оформить крайние ступени желтой контрастной окраской - Предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы - Установить бортики	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К,О	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К,О	-	

3.5	Двери	есть			1. Отсутствие яркой контрастной маркировки	С	Предусмотреть контрастную маркировку	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. На кромки ступеней или поручни лестниц не наклеены контрастные ленты;	С	- Наклеить контрастные ленты	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 19», г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	1. Отсутствие зоны для кресла-коляски;	К	Организовать в кабинетах зону для кресла-коляски	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	1. Не предусмотрены места для инвалидов, их доступность на сцену	К,О	Предусмотреть в актовом зале места для инвалидов	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-		-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-		-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-		-	
	Общие требования к зоне		-	-	-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 19», г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да			1. Отсутствие знака доступности помещения; 2. Отсутствие направляющей тактильной полосы к унитазу;	К,О,С	- Установить знак доступности Предусмотреть направляющую тактильную полосу	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	К,О	- Оборудовать душевую комнату для инвалидов	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-		-	К,О	- Оборудовать бытовую комнату для инвалидов	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,Г,У)			Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Функциональная зона санитарно-гигиенические помещения доступна полностью избирательно. В здании оборудована туалетная комната для инвалидов, но отсутствуют знаки доступности, и направляющие тактильные полосы. Душевая кабина и бытовая комната, предназначенные для инвалидов и других маломобильных граждан отсутствуют.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 19», г.Северодвинск, ул. Октябрьская, д.31

№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			1. Отсутствие указателей, пиктограмм, символов доступности	С	- Установить указатели, пиктограммы, символы доступности	
6.2	Акустические средства	нет			1. Замкнутые пространства не оборудованы системой двусторонней связи с дежурным, не снабжены звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами 2. Отсутствуют световые информаторы и маяки	К, С, Г	- оборудовать системой двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами -Оборудовать здание световыми информаторами и маяками	
6.3	Тактильные средства	нет			1. Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю отсутствуют	С	-Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,Г)			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

БЕЗОПАСНЫЕ МАРШРУТЫ К ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР
31. АВГУСТА 2012 ГОДА






Таблица 2 – Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности

№	Оценка состояния доступности	Шифр	Обоснование решения о состоянии доступности объекта	Рекомендации по обустройству и адаптации ОСИ
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п.1.6 СП 35-101-2001)	Соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется. Объект может быть рекомендован как основной («базовый») для обслуживания инвалидов всех категорий
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (к, о, с, г, у)	Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» (согласно п.1.6 СП 35-101-2001) всех 6 функциональных зон - но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для передвигающихся на коляске (к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у)	При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов
3	Доступен частично всем	ДЧ-В	1) Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): <i>«выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания»</i>	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших по сравнению с предыдущим вариантом средств и времени и более сложных технических решений (обустройство территории, санитарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информации на объекте)
4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (к, о, с, г, у)	1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов. 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001)	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Доступен условно	ДУ	Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий: - согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; - при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); - при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - невозможно либо - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)
6	Временно недоступен	ВН-Д	Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; - нет альтернативных форм обслуживания	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования; Организовать альтернативную форму обслуживания
7	Не предназначен для посещения	«Х»	1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов 2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный	Объект обустройству и адаптации не подлежит